

**Ceas digital birou, lumina veghe, acumulator 2000 mA, calendar, termometru  
KH-0222**

**Instructiuni de utilizare:**

1. Este necesar ca ceasul sa fie complet incarcat cand este folosit pentru prima data (cand este incarcat complet, indicatorul de incarcare se aprinde din rosu in verde).
2. Apasat butonul ON/OFF pentru a porni ceasul.
3. Afisare ecran ora, temperatura si data DP-1 / DP-2  
Modul initial DP1; Apasati butonul "SET" pentru a schimba DP1 <-/-> DP2
4. Afisare temperatura: Apasati butonul "UP" pentru a alege afisarea in grade Celsius sau Fahrenheit.
5. Apasati butonul "SET" timp de 3 secunde pentru a intra in modul de setare. Puteti seta: ANUL-> LUNA-> DATA-> ORA-> MINUTE-> 12H / 24H-> AL (ALARMA) -> ALA1-> ALA2-> ALA3 Cand simbolul "YEAR" clipeste, ajustati cu "UP" si "DOWN".
6. Ajustarea luminozitatii afisajului. Tineti apasata tasta "UP" timp de 3 secunde pentru a introduce elementul de setare. Afisare "L3". Apasati butonul "DOWN" pentru a reduce luminozitatea. Afisare "L2". Apasati "UP" pentru a imbunatati luminozitatea, patru niveluri L3-0.
7. Butonul "RESET". Folositi butonul "RESET" (situat langa mufa pentru incarcare) pentru a sterge toate setarile.
8. Reglarea luminozitatii (4 niveluri de luminozitate) apasati lung tasta "UP" pentru a regla luminozitatea, nivelul 1 pentru cea mai scazuta luminozitate si nivelul 4 pentru cea mai mare luminozitate. Apasati butoanele "UP" si "DOWN" pentru a regla.