

## **Ceas perete sau birou, afisaj mare, LED alb rece, alarma, temperatura KH-0346**

### **Instalarea/inlocuirea bateriilor**

Deschideti capacul compartimentului bateriei de pe spatele aparatului.

Introduceți bateria în compartimentul ei fiind atenți la polaritatea corectă, polii pozitivi și negativi (o baterie de tip CF2032) sau conectați adaptorul DC 5V. Puneți capacul la loc.

### **Setari**

Apasati butonul SET timp de 3 secunde pentru a seta ora, data si unitatea de masura a temperaturii. La prima apasare puteti seta formatul orei de 12 sau 24 ore. La urmatoarele apasari ale butonului SET vor fi afisate pe rand ora, data si temperatura. La fiecare apasare a butonului digitii pentru una din informatiile afisate pe ecran vor palpaii. Modificati ora, data sau unitatea de masura prin apasarea unuia din butoanele '+' sau '-'. Pentru a confirma setarile apasati din nou butonul SET. Pentru setarea alarmei apasati timp de 3 secunde butonul '-'. Apasati butonul SET pentru a comuta intre informatiile afisate care doriti sa le modificati. Setati timpul de amanare al alarmei folosind butonale '+' si '-' cand aveti afisat 'S-05'. Timpul minim este 5 minute, iar timpul maxim 60 de minute.